

A la atención de la dirección del Departamento de Prevención,

Respecto al documento enviado a los empleados de Barcelona, acerca de las Medidas de emergencia en Diagonal 199, queremos hacer constar unas deficiencias importantes y urgentes de solucionar que hemos detectado:

- Las dos salidas de emergencia no permiten el acceso a la calle, desembocando una en la zona de obras (siendo imposible llegar al Punto de Reunión Exterior indicado en dicho documento) y la otra presentando un desnivel importante.
- En el distribuidor principal, la puerta de emergencia central se abre hacia dentro.
- La salida principal con los tornos instalados, no facilita la evacuación.
- Algunos de los detectores de humo no están habilitados.
- Algunos extintores no están colocados en la ubicación correcta.
- No hay extintores de CO2, que serían los más adecuados por las características de las oficinas.
- Hay señales de emergencia indicando erróneamente la salida.
- Los equipos de emergencia son los que había en Diagonal 640 con lo que nos encontramos con gente que causaron baja en la empresa hace meses y que el listado esta desglosado para las plantas de Diagonal 640.

Por todo esto pensamos que el Plan de Evacuación no podría llevarse a cabo con eficacia, suponiendo esto un riesgo para los trabajadores y por ello nuevamente insistimos en que se solucionen todas estas deficiencias en la mayor brevedad posible.

Solicitamos que se realice en un plazo máximo de dos semanas un simulacro para poder realizar una valoración del Plan de Emergencia.

Barcelona, 24 de marzo de 2009

Atentamente,

Recibí de la empresa

Fdo.: Arantxa Pérez Negrón
Olga Viladomat López
Delegadas Prevención CC.OO.

