

Barcelona, Març de 2009

Estimats companys i companyes:

Durant el dia 19 de març, a la nova seu de Barcelona, es van realitzar mesures d'Higiene Industrial per part de tècnics especialitzats i externs a Capgemini.

Després de les mesures, a falta dels resultats, amb el sentir dels companys/es, s'han constatat els següents problemes, encara per resoldre:

- Continua havent **senyalització d'emergència mal col·locada** que pot convidar a l'error.
- Alguns **extintors estan mal situats** i inclús ocults sota el mobiliari.
- Algunes sales encara tenen el **plàstic protector en els detectors de fum**.
- **Reflexes en les pantalles** que no solucionen les actuals cortines.
- **Falta d'il·luminació** en alguns dels llocs de treball.
- **Humitat relativa de l'aire massa baixa** en algunes zones.
- **Falta de ventilació en els WC** que produeix olors desagradables. A més, manquen els **penjadors i contenidors higiènics** obligatoris.
- **Falta de renovació de l'aire** en algunes zones, amb elevats índexs de CO₂, que s'incrementa en el transcurs de la jornada.
- **Nivells de soroll** procedents de les instal·lacions d'aire condicionat, que no excedeixen el límit legal de 40 dB però que afecten als empleats **per la seva constància** durant el transcurs del dia.
- **Oscil·lacions de temperatura** molt grans al llarg del dia, arribant als 30 °C al migdia.

Les mesures s'han pres únicament una vegada per zona en cadascuna de les plantes, al llarg del dia, des de les 11:55 a les 18:00, en un dia no especialment assolellat. Per això creiem que les mesures preses reflecteixen **la realitat d'un moment però no la realitat** de la situació que viu els empleats en **el dia a dia**. Així ho hem fet constar a l'empresa.

No obstant això, tots els problemes han estat recollits pels tècnics externs que van realitzar la visita i han de constar en l'informe final, si bé no de forma numèrica, sí en forma de sensacions i malestars dels empleats.

Per a solucionar els problemes detectats, proposem com solucions:

- És necessària la col·locació d'aparells que prenguin la temperatura de forma continuada durant la jornada laboral, distribuïts per plantes i en diverses zones de cada planta per a poder determinar i diagnosticar les mesures necessàries per a corregir els problemes detectats.
- Formació als empleats sobre ús dels aparells de configuració de l'aire condicionat per a evitar fluctuacions, o manipulació exclusiva dels mateixos aparells per part dels tècnics de manteniment de l'edifici sobre la base de les recomanacions de tècnics especialitzats en sistemes d'aire condicionat.

- Col·locació d'una doble cortina adequada a la llum que entra per les finestres, que eviti els reflexes. La substitució de pantalles per pantalles planes també és una alternativa.
- Les lluminàries existents són insuficients en algunes plantes, sent necessari incrementar el seu nombre.
- Proposem la col·locació de humidificadors en els espais en els quals les mesures d'humitat relativa estiguin per sota de les reglamentàries.
- És necessària major ventilació en algunes àrees especialment sensibles. És imprescindible revisar la instal·lació d'aire condicionat i determinar quins són els aparells que presenten deficient funcionament.

A l'espera dels resultats amb els mesuraments, i l'informe dels tècnics, la Secció Sindical de CCOO ha presentat a l'empresa els problemes detectats i reportats pels empleats durant la visita, i que es reflecteixen en el present document.

Si esteu en una situació que no està reflectida en el llistat anterior, poseu-vos en contacte amb nosaltres, visitant-nos a la sala de la Secció Sindical de CCOO a la tercera planta de Diagonal 199, o escrivint-nos un correu electrònic. Garantim que les vostres dades romandran en l'anonimat, i la vostra problemàtica serà transmesa a l'empresa per a la seva solució. En cas de demora i/o no resposta, **desde la Secció Sindical de CCOO prendrem les mesures legals oportunes per a garantir els vostres drets i la vostra comoditat.**

Per a qualsevol dubte o comentari no dubteu a continuar posant-vos en contacte amb les Delegades de Prevenció de CCOO en Capgemini, que visitaran la vostra ubicació per a assessorar-vos.

Olga Viladomat
Arantxa Pérez

olga.viladomat-lopez@capgemini.com
aranzazu.perez-negron@capgemini.com

Extensió telefònica de la Secció Sindical de CCOO a Barcelona 8622.